

## ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

KOYUNCU NAKL YE PAZARLAMA VE T CARET A. / 4201F KONYA-KARATAY

H.YUSUF MESC D MAH.ADANA ÇEVRE YOLU CAD.NO:77 KARATAY KONYA

Telefon / Phone: 0332 3424783

Faks / Fax: 0332 3425464

## Kamyonet - Periyodik Muayene / Light Truck - Vehicle Inspection

Rapor No | Report Nr : 4201269681401

Kanal No | Lane Nr : 2

Plaka : 42FPH25 License Plate	Cinsi : Kamyonet Vehicle Type	Muayene Tarihi : 29.09.2023 08:41 Inspection Date and Time
asi No : ZCFC635A905193307 VIN	Yakıt Tipi : Dizel Fuel or Power Type	Kullanım Amacı : Yük Nakli Purpose of Use
Motor : F1CFL411JC1013071238 Engine Number	Lastik Ebatı : 195/75R16 Tyre Size	Tescil ekli : Hususi Type of Registration
Markası : IVECO Brand Name		Koltuk Sayısı : 3 Number of Seat
Tipi : 35C Type	Km   ODO : 338744 Odometer	
Model : 2017 Model Year	Rengi : BEYAZ Color	İk Tescil Tarihi : 22.11.2017 First Registration Date
Araç Sahibi-Adres   Vehicle Owner-Address: KENAN, YILDIRIM BARI MH SAMSU CD N37 STANBUL	Ta it Sınıfı : 5 Vehicle Category	Tescil Tarihi : 23.02.2021 Registration Date
	Tanım Numarası : 1782238179 Vehicle ID	Muayene Ücreti : 1.149,60 TL Inspection Fee
	Önceki Rapor : 4201250475401 Previous Report Nr	Gecikme Bedeli : 0,00 TL Delay Fee

Sayın Mü terimiz,

Araçınızın muayenesi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi, Araç Muayene stasyonlarının Açılması letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili di er mevzuat ile T.C. Ula tırma ve Altyapı Bakanlı ı talimatları çerçevesinde yapılmı tır.

Araçınızın yola elveri ilik muayenesi sonucunda, giderilmesi gereken ancak yeniden muayeneyi gerektirmeyecek nitelikteki a ıda belirtilen hafif kusur(lar) tespit edilmi tir.

Fren Ölçüm De erleri (daN)	Sol	Sa	Sapma (%)	Frenleme Oranları (%)	
1.Aks	230,0	226,0	2	SFS Frenleme Oranı (%)	Bloke
2.Aks	150,0	171,0	12	PFS Frenleme Oranı (%)	0
El Freni					

Far De erleri	I ık ıddeti (Lux)		Kırılma (%)		Sapma (%)	
	Sol	Sa	Sol	Sa	Sol	Sa
Uzun Far	20,6	56,3	-3,5	-3,5	1,9	2,2
Kısa Far	8,1	2,1	-3,5	-2,2	1,4	99,9

Lastik Di Derinli i (mm)	4,1	4,4	Egzoz Gürültüsü (dB)	
--------------------------	-----	-----	----------------------	--

Sıra No	Kusur Derecesi	Kusur Açıklaması	Kusur No
1.	Hafif Kusur	Motor No.: araç üzerinde okunabilir durumda de il	1.1.59
2.	Hafif Kusur	İk Yardım Çantası: İk Yardım Çantası: yok.	15.16.3
3.	Hafif Kusur	Yangın söndürme tüpü: yok.	15.8.1
4.	Hafif Kusur	Camlar: sonradan film yapı tırılmış	4.1.31
5.	Hafif Kusur	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor.	5.10.1
6.	Hafif Kusur	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	5.3.22

Muayene Sonucu: HAF F KUSURLU, MUAYENE ONAYLANDI.  
Inspection Result MINOR FAULT, INSPECTION APPROVEDMuayene Geçerlilik Tarihi : 30.09.2024  
Inspection Valid Until

Araç Muayene Teknisyeni:

Inspector

(15917)



Onaylayan:

Authorized Officer

(11239)

F052.14

[https://erapor.tuvturk.com.tr/2023-09-29\\_9fcb3359-e722-4bb3-ba29-07d9dbb7811d](https://erapor.tuvturk.com.tr/2023-09-29_9fcb3359-e722-4bb3-ba29-07d9dbb7811d)

1.Nüsha: Elektronik İlet (Mü teri)

2.Nüsha: Elektronik Ar ıv

Elektronik ar ıv süresi: 20 yıl