

## ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

KOYUNCU NAKL YE PAZARLAMA VE T CARET A. / 4201F KONYA-KARATAY  
H.YUSUF MESC D MAH.ADANA ÇEVRE YOLU CAD.NO:77 KARATAY KONYA

Telefon / Phone: 0332 3424783

Faks / Fax: 0332 3425464

## Kamyonet - Periyodik Muayene / Light Truck - Vehicle Inspection

Rapor No | Report Nr : 4201270726901

Kanal No | Lane Nr : 2

Plaka : 42AHH538 License Plate	Cinsi : Kamyonet Vehicle Type	Muayene Tarihi : 17.10.2023 08:52 Inspection Date and Time
asi No : VF1FLJKAC6Y119977 VIN	Yakıt Tipi : Dizel Fuel or Power Type	Kullanım Amacı : Yük Nakli Purpose of Use
Motor : F9QC541004 Engine Number	Lastik Ebatı : 195/70R13 Tyre Size	Tescil ekli : Hususi Type of Registration
Markası : RENAULT Brand Name		Koltuk Sayısı : 6 Number of Seat
Tipi : TRAFIC MULT X 5G Type	Km   ODO : 387641 Odometer	
Model : 2006 Model Year	Rengi : BEYAZ (KUTUP) Color	İlk Tescil Tarihi : 02.01.2006 First Registration Date
Araç Sahibi-Adres   Vehicle Owner-Address: KENAN, YILDIRIM S.EYYUB MH. KONYA	Ta it Sınıfı : 5 Vehicle Category	Tescil Tarihi : 26.03.2021 Registration Date
	Tanım Numarası : 230027500 Vehicle ID	Muayene Ücreti : 1.149,60 TL Inspection Fee
	Önceki Rapor : 4201250346901 Previous Report Nr	Gecikme Bedeli : 0,00 TL Delay Fee

Sayın Mü terimiz,

Araçınızın muayenesi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi, Araç Muayene stasyonlarının Açılması letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili di er mevzuat ile T.C. Ula tırma ve Altyapı Bakanlı ı talimatları çerçevesinde yapılmı tır.

Araçınızın yola elveri ilik muayenesi sonucunda, giderilmesi gereken ancak yeniden muayeneyi gerektirmeyecek nitelikteki a ıda belirtilen hafif kusur(lar) tespit edilmi tir.

Fren Ölçüm De erleri (daN)	Sol	Sa	Sapma (%)	Frenleme Oranları (%)	
1.Aks	223,0	260,0	14	SFS Frenleme Oranı (%)	Bloke
2.Aks	166,0	172,0	3	PFS Frenleme Oranı (%)	Bloke
El Freni	31,0	137,0	77		

Far De erleri	I ık iddeti (Lux)		Kırılma (%)		Sapma (%)	
	Sol	Sa	Sol	Sa	Sol	Sa
Uzun Far	0,6	1,1	-0,3	-0,4	4,1	-0,7
Kısa Far	0,5	4,1	-4,7	-3,9	-2,6	-1,5

Lastik Di Derinli i (mm)	5,6	4,9	Egzoz Gürültüsü (dB)	
--------------------------	-----	-----	----------------------	--

Sıra No	Kusur Derecesi	Kusur Açıklaması	Kusur No
1.	Hafif Kusur	Motor No.: araç üzerinde okunabilir durumda de il	1.1.59
2.	Hafif Kusur	Motor: ya kaçakları var.	14.7.1
3.	Hafif Kusur	anzıman: ya kaçakları var.	14.7.2
4.	Hafif Kusur	El Freni: el fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde de il, %70'dan daha büyük.	2.7.2
5.	Hafif Kusur	Çamlar: sonradan film yapı tırılmı	4.1.31
6.	Hafif Kusur	Ön cam:çizik izleri var	4.1.35
7.	Hafif Kusur	Ön cam :hafif hasarlı	4.1.36
8.	Hafif Kusur	Çamlar : sürücünün görü alanında hasar (ta çarpması) var	4.1.37
9.	Hafif Kusur	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor.	5.11.1
10.	Hafif Kusur	Kontrol lambası: Hava yastı ı (Airbag) için sönmüyor.	5.17.4
11.	Hafif Kusur	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	5.3.22
12.	Hafif Kusur	Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	5.5.18

Muayene Sonucu: HAF F KUSURLU, MUAYENE ONAYLANDI.  
Inspection Result MINOR FAULT, INSPECTION APPROVEDMuayene Geçerlilik Tarihi : 17.10.2024  
Inspection Valid Until

Araç Muayene Teknisyeni:

Inspector

(14951)



Onaylayan:

Authorized Officer

(7764)

F052.14

[https://erapor.tuvturk.com.tr/2023-10-17\\_9cf8f3f2-5683-4b49-bcab-4431c8e9c3ec](https://erapor.tuvturk.com.tr/2023-10-17_9cf8f3f2-5683-4b49-bcab-4431c8e9c3ec)

1.Nüsha: Elektronik İleti (Mü teri)

2.Nüsha: Elektronik Ar ıv

Elektronik ar ıv süresi: 20 yıl